VW V10 TDI springt im warmen Zustand nicht mehr an

Beitrag von „Christian1987“ vom 27. April 2021 um 13:04

Ich habe heute festgestellt das meine linke Tandempumpe etwas feucht ist. Konnte aber nicht genau sehen ob Öl oder Diesel.

Könnte das auch ein Grund sein?

Gruß Christian