VW V10 TDI springt im warmen Zustand nicht mehr an

Beitrag von „Christian1987“ vom 28. April 2021 um 13:43

Ja er bringt keine Fehler.

Habe heute die Batterien beim Starten gemessen und festgestellt das die Batterie im Kofferraum gar nicht angesteuert wird.

Bin momentan auf der Suche an was es liegt.

Gruß Christian