Messingfarbene Abgasrohr zwischen Krümmer und Drosselklappe

Beitrag von „tr4c3rt“ vom 1. Mai 2021 um 16:50

Rohr ist geschweißt und wieder drin.

Was soll ich sagen.

Jetzt hab ich einen V10 □□

Sowohl vom Klang als auch Durchzug ein anderes Auto.

Das Rohr war übrigens genau im Knick nach oben nebem dem Kühlwasserbehälter gebrochen.