Lambdasonde V10 wechseln

Beitrag von „coala“ vom 4. Mai 2021 um 18:35

[Zitat von Goka](#)

[...] für den V6 und V8 TDI habe ich die Fahrerseite als Bank 1 in den SelbstStudienProgrammen gefunden.

Beim V10 wird es bestimmt auch so sein. Linkslenker vorausgesetzt :). Gruss Volker

Servus Volker,

das ist definitiv falsch, auch für den V10 TDI.

Grüße

Robert