Lambdasonde V10 wechseln

Beitrag von „coala“ vom 5. Mai 2021 um 12:09

Servus Volker,

die SSPs sind schon richtig. Ich vermute eher, du verwechselst hinten (Getriebeseite) und vorne bei den Motoren .

Grüße

Robert