R5 Wasser im ÖL BAC

Beitrag von „Artur1305“ vom 7. Mai 2021 um 11:53

Wenn die Wapu leckt und der Ablaufschlauch dicht ist läuft das Wasser in den Zahnradkasten und direkt ins Öl. Schraub den Schlauch unten an der Wapu ab und drück das Kühlsystem ab.