Reifendrucksensoren werden nicht erkannt

Beitrag von „hedi1968“ vom 17. Mai 2021 um 19:50

[Zitat von Hannes H.](#)

Ich würde trotzdem mal die Sensoren neu kaufen und probieren, die kosten nicht die Welt (wenn man die nicht Original bei VW kauft) und das wäre mal der einfachste Ansatz.

Hast du mal den Fehlerspeicher beim Fahrzeug ausgelesen? Ist da was abgelegt?

Fehlerspeicher ausgelesen, die Sensoren werden nicht erkannt