Dichtung Defekt Motor Teil unbekannt

Beitrag von „Jaegersmann123“ vom 18. Juli 2021 um 21:40

Hi zusammen,

vielen Dank für die Hilfe erstmal. Heute habe ich mit einem Kumpel den Pollenfilter (Innenraumfilter) und Luftfilter gewechselt. Dabei ist uns das hier aufgefallen (siehe Bilder, mit Teilenummer). Der Kumpel meinte, es könnte vom Kühlwasser sein, wäre Verschleiß.

Da frage ich mich, ob ich es nicht besser austausche, würde ich natürlich gerne selbst machen, oder besser austauschen lassen muss ? Und wie dringend das ganze ist ?? Schitte, wollte am Mittwoch mit dem Dicken los, 400 km, dann kleine Pause und über Umweg wieder zurück, insgesamt bestimmt wieder über 1000 km...

Werde mich über Hilfe sehr freuen! LG Jägersmann

IMG_00911.jpgIMG_00921.jpgIMG_00951.jpg