Wassereintritt unter dem Handschuhfach in den Innenraum / 7P

Beitrag von „Senkel“ vom 29. August 2021 um 21:17

Unten: Das ist der Kondensatschlauch im Fußraum

IMG_0561.jpg

Unten: Blick durch das Radhaus auf die Spritzwand mit dem Ablaufventil in der Mitte des Bildes

IMG_0566.jpg

Unten: Bildausschnitt mit Ablauf (vergrössert)

IMG_0567.jpg