Fensterheberautomatik: rauf ja, runter nein

Beitrag von „Bergheimer“ vom 5. September 2021 um 11:28

Moin,

kenne ich so von meinem Audi.....

Die Kalibrierung der Stellmotoren kann verstellt worden sein, absichtlich oder unabsichtlich. In jedem Fall hat dies zur Folge, dass die Fensterheber nicht mehr korrekt funktionieren.

Lösung :

Fenster runterfahren, in Endposition den Schalter 3 Sekunden gedrückt halten

Fenster rauffahren, den Schalter in Endposition 3 Sekunden lag hoch gezogen halten.

Einfach mal probieren....

VG

didi