Feuchtigkeit Innenraum

Beitrag von „Hannes H.“ vom 9. September 2021 um 06:58

Servus,

hat der Wagen ein Schiebedach? Dann wären die Ablaufschläuche mal ein Verdachtsfall.