V6 TDI qualmt sporadisch

Beitrag von „Hannes H.“ vom 13. September 2021 um 07:27

> Zitat von Basti46120
>
> Was auch seltsam ist, denn der Aschewert ist verdächtig niedrig mit 0,36 und das ist ja noch der vom Werk verbaute.

Welchen km-Stand hat denn dein Motor? Der Aschewert von 0,36 ist jetzt nicht so niedrig, der Grenzwert liegt bei dem Motor bei 0,46. Dann muss der Filter getauscht werden.