meine Fehler

Beitrag von „yaandy“ vom 19. September 2021 um 21:25

[Zitat von juma](#)

Servus,

Batterie austauschen, Fehlerspeicher löschen und gut ist.

Hallo zusammen,

habe auch teilweise die gleichen Fehlercodes im Speicher, wie ein User oben beschreibt.

Folgende Fehlercodes sind im Speicher gespeichert:

00668 Bordspannung Klemme 30

00087 - Klemme 30 für startrelevante Verbraucher

00907 Eingriff ins Lastmanagement

Des Weiteren sind noch Fehler die Luftfederung betreffend im Speicher:

01437 - Steuerposition nicht Kalibriert

01598 Spannung Fahrbatterie

01310 - Steuergerät für Niveauregelung (J197)

Ich hatte davor Problem mit der Luftfederung, die Anzeige "Stop Fahrwerkfehler" leuchtete nach dem Start, daraufhin habe ich die vordere Restdruckhalteventile getauscht, die hinteren sind bereits letztes Jahr getauscht worden und haben 12000 TKM Laufleistung.

Da der Touareg davor eine Woche in der Garage stand, konnte ich diesen nicht starten also musste überbrückt werden. Nachdem die Fehler gelöscht wurden, sind die nach dem Start wieder da und die Anzeige "Stop Fahrwerkfehler" ist zusammen mit der Anzeige AFS ohne Funktion sind sofort wieder da und der Touareg steht zu hoch.

Kann das in meinem Fall auch etwas mit der Batterie zu tun haben?

Diese habe ich schon mal 2016 getauscht und seit dem ca. 70TKM gefahren.

Ich habe die Batterie unter dem Fahrersitz getauscht aber es gibt ja noch die zweite im Kofferraum oder?

Bitte um eure Antworten.

Danke im Voraus.

Grüße

yaandy

Mein Fahrzeug:

VW Touareg V6 3.0 TDI Bj. 2006 mit Luftfederung und BKS Motor

311TKM Laufleistung