zuheizer kontrollieren?

Beitrag von „coala“ vom 15. Oktober 2021 um 19:33

> Zitat von Basti46120
>
> [...] Habe bei meinem T1, MJ 2005, V6 TDI, BKS folgendes Problem:
>
> Der Zuheizer heizte die letzten Tage zwar an, nach 3 oder 4 min war aber wieder Schluss - Wassertemperatur noch keine 50 Grad. [...] Heute Früh Kaltstart ca 7 Grad - nichts. Auspuffröhrchen war total kalt, kein Lüfter, keine Pumpe die tickte - nichts. [...]

Servus,

da die Einschaltbedingung des Zuheizers beim 7L meist werkseitig auf + 7 °C eingestellt ist sehe ich da jetzt wirkliches Problem, sondern eben exakt das zu erwartende Verhalten.

Grüße

Robert