Vorstellung eines Neuen, evtl öfter erscheinenden

Beitrag von „Hannes H.“ vom 25. Oktober 2021 um 09:15

[Zitat von Frank-CGN](#)

Danke,

es wären dann genau die Problem-Motoren...

Nein, ich habe geschrieben, dass die Motoren CASA/CASD bereits im T1 (allerdings erst ab 2008) verbaut wurden, und keine Probleme mit den Ketten haben.