Bordnetzsteuergerät und Zentralsteuergerät Komfort tauschen (V10)

Beitrag von „Wlad880ru“ vom 26. Oktober 2021 um 21:11

suchen Sie nach einem Stromausfall, wenn das Auto einschläft,nach etwa 20 Minuten, das Bordnetzsteuergerät trennt die Blöcke aus diesem Grund,suchen Sie nach einem Kurzschluss der Verdrahtung,der Kan-Block wirkt sich auch darauf aus