zuheizer kontrollieren?

Beitrag von „donadi“ vom 19. November 2021 um 23:06

Hallo Basti,

ich hatte genau das gleiche - zu wenig Spannung im MWB 001. Bei mir ist es (mindestens) eine defekte Lötstelle, welche ich schon mit bloßem Auge sehen konnte.

Ich habe mir eine aufbereitete Heizung geholt und diese eingebaut. Wenn du willst, kannst du bei dir natürlich mal diese Punkte nachlöten und schauen was passiert. Hier die Bilder:

Beitrag
RE: Standheizung läuft nicht, hinterlegt aber keine Fehler

Habe heute die Heizung umgebaut - alles funktioniert. Der Messwertblock zeigt jetzt auch die korrekte Spannung.

Ich habe meine alte Heizung aufgemacht und auf anhieb eine kalte Lötstelle am Masseanschluss gefunden.

Wäre jetzt kein Act es zu richten, aber wer weiss was die noch für Probleme auf der Platine hat.

touareg-freunde.de/attachment/54311/

touareg-freunde.de/attachment/54312/

@Wlad880ru :

Спасибо за твой совет обратить внимание на низкое сопротивление я сам не заметил.

donadi
19. November 2021 um 22:44

IMG_5152.jpg

IMG_5153.jpg

Gruß, Adrian