Standheizung Steuergerät nicht erreichbar

Beitrag von „bollerwagen“ vom 8. Dezember 2021 um 18:14

> Zitat von Derrick
>
> Hi,
>
> Vom Wasserkasten gibt es eine Gummitülle in den Innenraum, die recht gut geeignet ist.
>
> Diese sitzt etwas links (Fahrerseite) ausserhalb der Fahrzeugmitte.
>
> Etwa zwischen Bremskraftverstärker und Scheibenwischermotor...
>
> Einer muss einen Schweißdraht einfädeln und ein 2. Mann fängt diesen, kopfüber im Fahrerfussraum liegend , hinter dem Armaturenbrett ein.
>
> Klingt schwieriger als es ist, die meiste Zeit haben wir gebraucht die passende Stelle zu finden.
>
> Gruß Stefan
>
> Alles anzeigen

Da muss ich mal nachsehen. Muss man dafür viel wegbauen? Und kommt man problemlos in den Wasserkasten? Ich hab es gerade alles in einem Plastikbeutel in den Kotflügel gelegt, aber das ist keine Dauerlösung..