Bremsen Austausch - Touareg II V6TDI

Beitrag von „pe7e“ vom 19. Januar 2022 um 10:10

Hi,

Ganz sicher ist bei ATE kein Brembo Zeichen drauf...

Und ja bei Bremsen sind deutliche Unterschiede vorhanden. Insbesondere bei Bremsstaub, Quietschen, Standfestigkeit etc. sind deutliche Unterschiede vorhanden.

Btw.: Eine Werkstatt für etwas zu bestrafen was eventuell die Vorgängerwerkstatt verbockt hat ... das ist unfair...

Gruß Peter