Sitzheizung hinten

Beitrag von „Heiko1974“ vom 23. Januar 2022 um 16:44

> Zitat von coala
>
> Servus Heiko,
>
> was ist denn letztlich nun deine Frage? So recht blicke ich da nicht durch. Wenn im Fond keine Sitzheizung verbaut ist (das war Sonderausstattung), dann hilft dir weder ein anderes Bedienteil noch irgendwelche Kabel (wo denn?) anzustecken, weil die hierfür notwendigen Heizmatten in den hinteren Sitzen schlichtweg nicht vorhanden sind.
>
> Grüße
>
> Robert

Hallo Robert,

ja hast recht, meine FRage ginge dahin das ich ir sonst ein neues Bedienteil mit Sitzheizung für die äußeren Fondsitze besorgt hätte. Hätte ja sein können das bei einigen Fahrzeugen teilweise die Vorbereitungen gegeben sein könnte.

Das war mein Gedanke.

Gruß

Heiko