Öltemperatursensor G8 - V6 3.0 TDI CASA

Beitrag von „pe7e“ vom 31. Januar 2022 um 13:04

Hi,

das müsste beim CASA bei Bank 1 vorn beim Kühler verbaut sein.

Gruß Peter

casa.jpg