Wassereinbruch im Fußraum Beifahrerseite. Problem gelöst!

Beitrag von „steven4.2“ vom 5. Februar 2022 um 08:51

Hi Holgi,

ich hatte bei mir nach dem Regen in der Wabenstruktur der A-Säulenverkleidung Wassertropfen gefunden.

Wenn bei dir nach Regen da auch was zu sehen ist, dann ist es eindeutig, dass es vom Dach kommt.

Gruß

Steven