Gebläse Touareg 7L geht nicht mehr

Beitrag von „TomCessna“ vom 8. Februar 2022 um 22:44

ok ich habe gelesen es müssen 12V sein. Über welche Wege, Sicherungen geht der Strom zum Gebläse?Danke