Gebläse Touareg 7L geht nicht mehr

Beitrag von „TomCessna“ vom 15. Februar 2022 um 17:23

Ich habe gerade die beiden Gebläse an der Autobatterie getestet! Das Neue von Ebay 42€ ist defekt. Es kommen nur Funken am Stecker. Und ich habe Plus und Minus nicht vertauscht. Das alte Gebläse läuft Ruckartig wenn ich gegen klopfte als wenn die Kohlestifte abgenutzt sind. Kann ich die Stifte wohl einfach tauschen?

Bronzekohlen:

Kohlebürsten 8x10x17/20/21,5 mm