Totalausfall mit nassem Fußraum Fahrerseite

Beitrag von „pe7e“ vom 4. März 2022 um 10:19

Hi,

von Werk aus wird da kein Wasser reingekippt. Die Kabel sind auch ordentlich isoliert und im Strang mit Gewebeband vertüdelt.

Aufgaben für dich sind nun:

1. schauen wo das Wasser her kommt und diese Quelle beseitigen

2. schauen dass das Wasser raus kommt - Trocken legen

3. Kabelstrang begutachten und ggf. erneuern. Da gibt es leider ein paar Kabel die für Korrossion anfällig sind.

Gruß Peter