unnötiges Laufenlassen des Motors in Deutschland

Beitrag von „Matze74“ vom 16. März 2022 um 13:13

IMG_20220316_123726.jpg

Hallo Didi,

hat leider etwas gedauert. Ich hoffe du kannst damit was anfangen.

Da wo der Pfeil ist (Bit 3) war vorher ein Haken, den entfernen und "Bestätigen". Dann sollte es funktionieren.

Gruß Matthias