Touareg 1 Typ 7L (02-06) Spiegelblinker wechseln - Anleitung

Beitrag von „*jokkmokk“ vom 10. April 2022 um 17:38

Super tolle Beschreibung - vielen Dank dafür! 👍

Die zwei Schraube, mit denen Blinker im Blinkerhalter angeschraubt ist, waren bei mir auch total verrostet und mußten leider ausgebohrt werden. Mit einem 2,5mm-Bohrer war das aber kein Problem.

Also nochmals vielen Dank für die Mühe mit der Beschreibung.

Beste Grüße

Martin