A-Säule und Fußraum Fahrerseite nass

Beitrag von „Artiom05“ vom 1. Mai 2022 um 19:58

Guten Tag,

Ich habe jetzt leider das selbe Problem.

Habt ihr es dauerhaft dicht bekommen?

Wo genau habt ihr den Captain Trolley eingespritzt?

Ich hab die Vermutung, dass bei mir das originale Dichtmittel nicht mehr dichtet.