Telepass mit beheizter Frontscheibe

Beitrag von „coala“ vom 9. Juni 2022 um 19:48

Servus,

die beheizte Frontscheibe beim CR ist im Bereich der Frontkamera* und der Rasterbedruckung rund um den Rückspiegel nicht metallbedampft und damit auch nicht beheizt. Somit dort ganz normal für durchlässig für Funkwellen, also somit derartige Gerätschaften in diesem Bereich anbringen.

Anbei eine thermografische Aufnahme mit eingeschalteter Frontscheibenheizung, wo das klar erkennbar ist.

2018-11-13_101122.jpg

Bildquelle und ©: TLC Elektronik

*Ratschläge, die in anderen Foren zu lesen sind, dass das Einschalten der Frontscheibenheizung Probleme mit der Sicht der Frontkamera und den Ausfällen der Frontassistenz beheben würde, sind aus diesem Grund auch völlig unsinnig!

Das Frontkamera-Modul besitzt allerdings eine eigene, dort eingebaute Heizung, welche leider erst dann aktiviert wird, wenn die Cam "keine Sicht" ans Steuergerät meldet. Hierzu ebenfalls eine entsprechende Aufnahme. (Das Heizmodul ist das trapezförmige Objekt unterhalb der Kamera).

Kamera_CR.jpg

Grüße

Robert