Sensor G308 wo genau bitte sitzt der?

Beitrag von „Andy1967“ vom 24. Juli 2022 um 08:35

Nunja, bei der Frage zum Ausbau des Scheinwerfersteckers erwähnte ich das ich in Australien unterwegs bin. Von daher ging ich aus das es klar ist. Zumal es beides Zeitgleich geschah.

Nun zum G308

Könnte es der hier sein?