Rauch aus dem Motorraum

Beitrag von „Derrick“ vom 13. August 2022 um 08:40

Hi,

Demontiere mal die Plastikabdeckung vom Motor und schau ob Diese an der Unterseite Rußablagerungen hat.

Nimm mal vor einem Kaltstart das Hitzeschutzblech vom Turbo weg, lass jemand anderen starten und schau mal ob der Rauch aus der Ecke kommt.

Wir hatten schon Flexrohrvom AGR zum Krümmer undicht und Rohr vom Abgaskrümmer zum Turbolader.

Gruß Stefan