Meine Touareg ist beim fahren ausgegangen

Beitrag von „Makki“ vom 18. Oktober 2022 um 15:34

Mein Name ist Hussein komme aus Chemnitz. Ich habe Touareg Kong 3.0TDI Baujahr 2006, 315tkm , BKS Motor . Die letzten Reparaturen Servopumpe, ansaugkrümmer

Schöne Grüße