Luftfahrwerk - Undichtigkeit nur vorne Links

Beitrag von „Seven27“ vom 28. Oktober 2022 um 09:53

Hallo zusammen,

ich habe an meinem 2011er 7P seit einiger Zeit, dass er über längere Standzeit (ca. 1 Nacht) Luft verliert und NUR vorne links komplett auf 0 absackt. Wenn ich dann das Auto aufschließe, pumpt er ihn wieder auf das normale Niveau.

Ich habe am Dämpfer schon einmal alle Anschlüsse mit Lecksuchspray eingesprüht - konnte aber nichts feststellen.

Hatte von euch einer schon einmal das Phänomen? Könnte es sich vllt auch "nur" um das Restdruckhalteventil handeln und der Druck geht über die Zeit zurück in den Tank? Oder hat von euch noch jemand eine Idee, was ich als nächstes checken könnte?

Danke schon mal!!

Gruß