Rasseln bei Kaltem Motor

Beitrag von „Barbarossa“ vom 1. November 2022 um 06:34

> Zitat von Goka
>
> Hallo Babarossa,
>
> der 240PS hat das Problem mit dem Ketten Rasseln idR nicht.
>
> Es kann das Alu Hitzeblech sein am Getriebe. Das war bei Meinem an einem Befestigungspunkt gebrochen. Mit etwas grösseren Unterlegscheiben bekommt man das wieder hin. Da brauchte es auch ein wenig Drehzahl - um das Rasseln zu hören - allerdings auch bei warmen Motor und Umgebung.
>
> Gruss Volker

Hallo Volker,

Dann werde ich mich mal bald unters Auto legen und mir das mal angucken. Hab das jetzt 3 Tage lang beobachtet und kein Rasseln nix. Gestern etwas Autobahn gefahren ca. 300km und heute Morgen war das Geräusch wieder da. 🙁

Mal schauen wann es wieder weg ist.

Gruß Boris