Abblendlicht rechts Xenon permanent defekt

Beitrag von „Unneraner“ vom 2. November 2022 um 15:13

Kleine Update:

Beleuchtung funktioniert wieder. Habe nochmal alles zerlegt und mir die Kabel angesehen. Das silberne Kabel, das Brenner und Vorschaltgerät verbindet hat wohl Jemand mit Gewalt abgezogen. Jedenfalls war am Stecker seitlich ein kleine Litze verbogen. Habe diese mit der Spitzzange wieder korrigiert und alles zusammengebaut. Siege da, Brenner zündet! Lag also doch am Stecker