Dampf/Rauch Radhausschaule hinten links

Beitrag von „Goka“ vom 19. November 2022 um 16:47

Hallo Kuckuck,

vielleicht nicht typisch bei kaltem Wetter, aber hinten links im Radhaus geht bei Vierzonen Klimaanlage eine Kältemittelleitung her. Da gibt es Berichte, dass die undicht wird.

Gruss Volker