Touareg V10 Batterieproblem nach kurzer fahrt

Beitrag von „pe7e“ vom 22. November 2022 um 07:11

Hi,

ich würde den Abfall über das Kabel gar nicht erst messen - tausch es einfach um einen Fehler auszuschließen

Gruß Peter