Mechanisches Klickgeräusch vom Pedal

Beitrag von „psychopomp1“ vom 10. Dezember 2022 um 10:28

> Zitat von coala
>
> Ja das geht:
>
> 1.) Fahrzeugeinstellungen öffnen (Auto-Symbol am Discover)
>
> 2.) Setup aufrufen, dann bist du im Menüpunkt "Einstellungen Fahrzeug"
>
> 3.) Hier "Fahrassistenz" auswählen
>
> 4.) Pull-Down-Menü bei "Fahrassistenz" aufklappen
>
> 5.) Checkbox "Aktives Gaspedal" deaktivieren.
>
> Grüße
>
> Robert
>
> Alles anzeigen

Danke, aber ich kann "Aktives Gaspedal" nirgendwo in den Einstellungen sehen?

[Blockierte Grafik: https://i.postimg.cc/PxqvNd8d/IMG-0179.jpg]

[Blockierte Grafik: https://i.postimg.cc/LXh3qcqF/IMG-0180.jpg]

[Blockierte Grafik: https://i.postimg.cc/XvsgYjYg/IMG-0182.jpg]