Motor stottert nach Start und geht bei Einlegen einer Fahrstufe aus

Beitrag von „pe7e“ vom 5. Januar 2023 um 19:19

Hi,

lt. dieser Darstellung weicht die Soll Lufmasse sehr von der Ist Luftmasse ab. Ist der Luffi zu oder irgednwas blockiert?

Gruß

Peter