Motor stottert nach Start und geht bei Einlegen einer Fahrstufe aus

Beitrag von „Buettn“ vom 8. Januar 2023 um 09:04

Nuss und Ratsche auf die Kurbelwelle und bei Getriebestufe N versuchen zu drehen.