Wasseraustritt am rechten Schweller nach dem Radlauf

Beitrag von „Bergheimer“ vom 18. Januar 2023 um 12:13

Moin,

Behälter für Wischwasser ist auch beim V8 auf der Beifahrerseite und die Leitung zum Heck

verläuft auf der gleichen Seite.

In dem von der beschriebenen Bereich ist nur die Standheizung und Entwässerung Schiebe/Panoramadach.

Von welcher Menge sprechen wir denn ?

Kondensat der Standheizung wäre möglich, eher dann wenig.

VG

didi