AGR Problem

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 20. Februar 2023 um 10:53

Hi Jany

Hast Du es selber gemacht, oder machen lassen?

Was kam denn mit dem alten Ventil als Fehler?

Probeweise könntest Du die Elektronik auf dem Ventil mal tauschen, wenn nicht der gleiche Fehler zu dem Wechsel geführt hat. Der Temp Sensor bringt zwar einen eigenen Fehler, wie man bei Deinem Vorredner sieht, aber vielleicht macht es trotzdem Sinn, den auch zu tauschen. Der ist ja nicht beim neuen Ventil mit dabei. Oder?

Viel Erfolg