Reifen vorne rechts seltsame Symptome

Beitrag von „Bergheimer“ vom 19. März 2023 um 09:05

Moin,

hilft alles nichts, Auslesen ist angesagt.

So ähnlich hatte ich es bei meinem Audi, unplausible Regeleingriffe an der HA.

War ein nicht ganz defekter Radsensor. Wenn komplett defekt, dann wäre das ABS und ESP ausgefallen.

War dann der richtige Zeitpunkt, sich VCDS anzuschaffen und mit Hilfe von Forumsmitglieder die Messwertblöcke

analysiert und hier gab es dann eben zu den anderen Sensoren sichtbare Abweichungen.

VG

didi