PDC hinten defekt

Beitrag von „Peter.r“ vom 30. März 2023 um 15:11

Hi Didi,

Danke für deine Rückmeldung, Ich hab mal heute früh (hab frei) ☐ alle Kontakte kontrolliert und hinten die Stossstange mal mit ein Paar geschickten nicht zu harten Schlägen, genau wo die Sensoren sind drauf gehauen, ich gehe davon aus dass sich ein Sensor etwas gelöst hatte. Ich hab dann erneut getestet und voilaaaaaa es geht wieder .

Sollte es wieder nicht gehen werde ich die Stossstange ausbauen und mir alle Sensoren anschauen. ich gehe davon aus das irgendein Sensor den Kontakt verloren hatte

mein Dicker ist wieder voll funktionsfähig!

Ciao und Danke