Grundeinstellung Xenon Scheinwerfer nicht möglich, 7L 2003

Beitrag von „Diesel-Fahrer“ vom 15. April 2023 um 13:01

Hallo,

ich glaub, du hast dir die Lösung schon selbst gegeben. Ein paar Zentimeter und du bist aus dem Sollbereich raus. Bring erstmal das Luftfahrwerk in Normallage und überprüf dabei gleich die Werte der Sensoren, dann werden auch die Scheinwerfer die Grundeinstellung wieder akzeptieren.

Bei unserem Golf 5 können wir auch keine Grundeinstellung vornehmen, weil der hintere Sensor "aus der Bahn ist". Der muss erst getauscht werden. Die Scheinwerfer fahren trotzdem ganz normal runter und hoch.

Gruß René