Kompressor beim V10 pumpt nicht mehr

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 20. Mai 2023 um 22:17

Hallo?

Mit ein wenig suchen hättest Du vermutlich herausgefunden, dass durch das ständige aufpumpen des Fahrwerks der Kompressor abgeraucht ist. Eventuell hast Du aber auch noch eine andere Leckage, weswegen Dein Kompressor im Dauerlauf stand und einen Hitzetod starb.

Schöne Grüsse