Kompressor beim V10 pumpt nicht mehr

Beitrag von „TeDdel“ vom 1. Juni 2023 um 10:24

Hallo Peter,

ja habe ich. Die orange 40A befindet sich unter dem Fahrersitz und sieht eigentlich gut aus.

Gruß Martin