Kompressor beim V10 pumpt nicht mehr

Beitrag von „coala“ vom 6. Juni 2023 um 12:23

Servus Martin,

der letzte Buchstabe steht für den Revisionsstand, F ist also neuer als B. Das ist fast immer kompatibel in diese Richtung, umgekehrt ist jedoch Vorsicht geboten.

Grüße

Robert