Keine Klimaanlage mehr

Beitrag von „coala“ vom 2. Juli 2023 um 11:30

Servus,

hast du die 2-Zonen-Klima oder die 4-Zonen-Variante?

445 g sind so oder so etwas wenig, die Kältemittel-Füllmengen betragen 750 bzw. 1.100 Gramm. Wurde der Kältekreislauf korrekt befüllt (weißt du das sicher?), sollte die Klimaanlage wenigstens unmittelbar nach der Befüllung funktioniert haben. Hast du das denn vor Ort bzw. sofort bei der Heimfahrt nicht geprüft?

Jede vernünftige Werkstatt prüft doch nach dieser Arbeit die Funktion, fiel denen da nix auf?

Grüße

Robert