Wassereinbruch im Heck-Touareg 7P, Bj. 2012

Beitrag von „Olleholli“ vom 6. August 2023 um 20:53

Hallo liebe Touaregfreunde,

nachdem unser Dicker jetzt langsam in die Jahre kommt,

mehren sich die Problemchen.

Hatte die Tage einen Wassereinbruch im Heck.

Von einem Tad auf den anderen, merkwürdig!

Bei starken Regen konnte man zusehen wie das Wasser aus der hinteren Seitenverkleidung in die Reserveradmulde lief. 😬

Damit war irgendwie für mich kar , dass wahrscheinlich die Wasserabläufe zu sind.

Aber wo genau sind die und wie dran kommen?

hier die Beschreibun:

Wasserablauf-7P.png